

GBW Reinkupfer

CRM	02111	02112	02113	02114	02115
Best.Nr.	Cu-10001	Cu-10002	Cu-10003	Cu-10004	Cu-10005
Bi	0,00050	0,0053	0,0013	0,0026	0,010
Sb	0000084	0,0025	0,0018	0,0042	0,0074
Fe	0,00093	0,0026	0,0048	0,0089	0,0157
As	0,0135	0,0022	0,0013	0,0043	0,0074
Ni	0,0015	0,0089	0,0173	0,0050	0,0031
Pb	0,0012	0,0110	0,0083	0,0047	0,0031
Sn	0,00062		0,0017	0,0037	0,0112
Zn	0,0123		0,0021	0,0046	0,0083
Cu	rest	reset	rest	rest	rest