

BRAMMER Reinkupfer

RM	110A
<u>Best. Nr.</u>	<u>Cu-08001</u>
Cu	(99,9)
Pb	0,003
Sn	0,002
Zn	(0,001)
Mn	<0,003
Al	0,002
Fe	0,003
Ni	0,002
Pb	0,001
As	(0,001)
Si	0,001
Sb	0,001
C	0,0018
S	0,0008